

адрес я	Вид нарушений требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	безопасную зону			
2.	Количество звуковых оповещателей СОУЭ, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей, где требуется оповещение о пожаре	ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п. 3.14 НПБ104-03	31.12.2020	
3.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.105 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	31.12.2020	
4.	На двери помещения электрощитовой, расположенной на первом этаже, отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	31.12.2020	
5.	На двери помещения вентиляционной камеры, расположенной на втором этаже, отсутствует обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (Утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	31.12.2020	
6.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	31.12.2020	
7.	Лифтовая шахта между первым и вторым этажами, расположенная с северной части здания, не имеет заполнения проемов соответствующего предела огнестойкости	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.12.2020	<i>В.М.М.</i>
8.	Помещения прачечной и пищеблока, расположенные на первом этаже, не имеют заполнения проемов	ст. 88, таб. 23-24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	31.12.2020	